



40 Пайка в многозонной печи



№ п/п	Наименование перехода	T, с
1	Извлечь печатную плату из тары	5
2	Установить плату на транспортер	4
3	Провести пайку	20
4	Снять печатную плату и положить в тару	5
5	Визуально проконтролировать качество пайки	10

Оборудование	Многозонная печь
Оснастка	Тара технологическая