


## 50 Установка КМО



№	Наименование операции	Оборудование	Т <sub>н</sub> , с
1	Поиск тары с нужным элементом	Визуально	5
2	Поиск места установки	Визуально	5
3	Установка элемента	Вручную	7
4	Подгибка выводов	Круглогубцы	5
5	Обкусывание выводов	Бокорезы	6
6	Контроль правильности установки	Визуально	5