


60 Пайка в многозонной печи



| № п/п | Наименование перехода | T, с |
|-------|--|------|
| 1 | Извлечь печатную плату из тары | 5 |
| 2 | Установить плату на транспортер | 4 |
| 3 | Провести пайку | 60 |
| 4 | Снять печатную плату и положить в тару | 5 |
| 5 | Визуально проконтролировать качество пайки | 10 |

| | |
|--------------|----------------------|
| Оборудование | Многозонная печь |
| Оснастка | Тара технологическая |